

Reinhard Postweiler Handelsvertretungen GmbH

Rieslingstr. 33 – 76228 Karlsruhe
Tel.: 0721/474357 – Fax: 474095
Mobil: 0171/7772813
e-mail: RP@postweiler-hv.de
www.diaway.de
www.postweiler-hv.de
U-St. ID-Nr.: DE 143586093

Reinhard Postweiler GmbH – Rieslingstr. 33 – 76228 Karlsruhe

Karlsruhe, im März 2019

Preisliste für Austausch von Diamantbohrkronen mit 1 ¼“ Aufnahme

Wir liefern neue Bohrkronen zum AUSTAUSCH-Sonderpreis.

(Rückgabe einer defekten Bohrkronen, egal welcher Marke, vorausgesetzt)

Durchmesser:	Anschluß:	TURBO BT9	PROFI PSL	BEL
41 mm	1 ¼“	70,--	66,--	54,--
46 mm	1 ¼“	71,--	67,--	58,--
51 mm	1 ¼“	78,--	65,--	55,--
61 mm	1 ¼“	95,--	80,--	68,--
66 mm	1 ¼“	96,--	82,--	69,--
71 mm	1 ¼“	110,--	90,--	80,--
81 mm	1 ¼“	130,--	105,--	91,--
91 mm	1 ¼“	139,--	109,--	103,--
102 mm	1 ¼“	144,--	120,--	102,--
112 mm	1 ¼“	145,--	125,--	105,--
122 mm	1 ¼“	168,--	130,--	119,--
127 mm	1 ¼“	169,--	132,--	121,--
132 mm	1 ¼“	184,--	145,--	136,--
152 mm	1 ¼“	195,--	165,--	149,--
162 mm	1 ¼“	215,--	175,--	164,--
182 mm	1 ¼“	233,--	195,--	178,--
200 mm	1 ¼“	265,--	210,--	185,--
250 mm	1 ¼“	279,--	275,--	248,--
300 mm	1 ¼“	349,--	340,--	288,--

- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

- **Selbstverständlich reparieren wir auch beschädigte D.-Bohrkronen aller Fabrikate schnell und professionell.**

- **Ferner liefern, bzw. fertigen wir diverse Bohrkronen-Adapter für Fremdfabrikate.**

Unsere Preise verstehen sich in **EURO** zuzügl. ges. MwSt. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Lieferung franko ab €: 500,-- Netto Rechnungswert.